

2025) 건축산업기사 실기 바이블 2차 정오표 [2025.4.18]

페이지		교정전	교정후
239	07번 정답	(1) ① 무자격 및 부적격 업체로부터 적격 업체의 보호 ② 입찰자 감소에 따른 입찰 시간과 비용의 감소	
403	11번 정답	(2) ① 적용 대상공사의 제한 ② PQ 심사제도의 기준 미정립	
251	03번 문제	(2) BTO(Build-Transfer-Own)	(2) BTO(Build-Transfer-Operate)
394	4번 문제		

2025) 건축산업기사 실기 바이블 1차 정오표 [2025.4.17]

페이지		교정전	교정후
22	시멘트창고 품셈개정	600포 미만	$N=포대수$
		600포 이상	$N=포대수 \times \frac{1}{3}$
23	03번 문제 수정 및 (2),(3) 문제와 답안 삭제	공사현장에서 시멘트 500포의 보관에 필요한 시멘트 창고의 면적을 구하시오. (단, 쌓기 단수는 12단)	
48	08번 문제 수정	터파기한 흙이 $12,000m^3(L=1.25)$ 이고, 이 중 되메우기를 $5,000m^3$ 으로 하고, 잔토 처리를 8톤 트럭으로 운반시 트럭에 적재할 수 있는 운반토량과 차량 대수를 구하시오. (단, 파낸 후 흐트러진 상태의 흙의 단위중량은 $1,800kg/m^3$)	
207	02번 정답	②, ③, ⑤	②, ③
300	15번 정답		
224	(2) 액세스 플로어 시방서 개정	② 지지방식: 장선방식, 공통독립 다리방식, 지지부 부착 패널방식	
225	04번 문제 및 정답		
228	최하단 본문 수정	단열재는 폭이 짧은쪽을	단열재는 폭이 긴쪽을
233	01번 보기 수정	<div style="border: 1px solid cyan; padding: 5px; text-align: center;"> 보기 경량기포콘크리트, 자기질 타일, 고름모르타르, 보호모르타르(XL15), 액체 방수 1종 </div>	
360	15번 보기 수정		
395	08번 보기 수정		
407	06번 보기 수정		
233	01번 정답	② 고름모르타르 ③ 보호모르타르(XL15) ④ 기포콘크리트	② 붙임모르타르 ③ 마감모르타르(XL15) ④ 경량기포콘크리트
367	15번 정답		
403	08번 정답		
413	06번 정답		
279	04번 정답	<pre> graph LR 0((0)) -- A(7) --> 1((1)) 0 -- B(4) --> 2((2)) 1 -- C(4) --> 3((3)) 2 -- D(3) --> 5((5)) 3 -- E(7) --> 5 4((4)) -- F(6) --> 5 1 -.-> 2 2 -.-> 4 3 -.-> 4 </pre>	
356	16번 정답		