


2019) 토목기사실기(전3권) 2차 정오표[2019.4.5]

-2권-

해당 페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)
2-420페이지 05번 문제 해설	가. 측정값(MPa), 2.21MPa , 0.94MPa 나. 3.17MPa , 1.25MPa 다. 2.42MPa

-3권-

해당 페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)
3-299페이지 01번 문제 해설	가. 측정값(MPa), 2.213MPa , 0.940MPa 나. 3.175MPa , 1.251MPa 다. 2.421MPa



2019) 토목기사실기(전3권) 1차 정오표[2019.3.29]

-1권-

해당 페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)
1-245페이지 (1) 부마찰력의 발생원인 ④	④ <u>점착력있는 압축성 지반일 경우</u>
1-254페이지 15번 해설 ④	④ <u>점착력있는 압축성 지반일 경우</u>

-2권-

해당 페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)
2-106페이지 04번 문제 조건	끝손질 두께 = <u>0.3m</u>

