

2019) 건축사예비시험-단원별 모의고사 정오표[2019.11.4]

- 건축시공 -

해당 페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)
14페이지 21번 문제	<u>삭제</u>
39페이지 27번 본문	다. 볼트 구멍은 볼트지름보다 <u>1.5mm를 초과하게</u> 커서는 안된다.